

# ۶

## فصل ششم:


### آنالیز و طراحی ستون

---

- آنالیز و طراحی ستون
- نقش آرماتورهای طولی و عرضی در ستون
- ضوابط آیین نامه آبا برای ستونهای تنگدار و دورپیچ دار
- ستونهای کوتاه تحت اثر بار محوری (فشاری)
- مرکز پلاستیک
- ستونهای کوتاه تحت اثر نیروی محوری و ممان خمشی
- منحنی اثر متقابل فشار و خمش
- آنالیز و طراحی ستونها با استفاده از نمودارهای اثر متقابل فشار و خمش
- آنالیز و طراحی ستونها با توزیع آرماتور در محیط مقطع مستطیل شکل
- آنالیز و طراحی ستونها با مقاطع دایره ای شکل
- تخمین ابعاد مقطع ستون
- خمش دو محوره

## آنالیز و طراحی ستون

ستون به عضوی اطلاق می شود که نسبت ارتفاع به بعد حداقل مقطع بزرگتر یا مساوی ۳ باشد.



شکل ۶-۱: نمایش یک ستون با ابعاد و ارتفاع آن

if  $B < D$

$$\frac{h}{B} \geq 3$$



نکته ۱: ستونها عمدتاً تحت اثر بار محوری به همراه ممان خمشی بوده و بندرت فقط تحت تأثیر بار محوری تنها (خالص) قرار می گیرند.

نکته ۲: ستونهایی که نسبت ارتفاع به بعد آنها زیاد باشند ستون لاغر نامیده شده و کماتش در تخریب آنها موثر می گردد.


نکته ۳: در ستونهایی که این نسبت کوچک باشد ستون چاق یا کوتاه نامیده می شود.

نکته ۴: در ستونهای لاغر ممان وارده را افزایش می دهیم و ستون را همانند یک ستون کوتاه طراحی می کنیم.


### ستونهای بتن مسلح شامل:



ستونهای تنگدار



ستون دور پیچ دار



ستون مرکب

شکل ۶-۲: نمایش انواع ستونها با مقاطع مختلف و میلگردهای عرضی به صورت تنگ و دورپیچ

## نقش آرماتورهای طولی و عرضی در ستون:


نقش آرماتورهای طولی: جهت مقاومت در برابر فشار و کشش بکار می روند.

### نقش آرماتورهای عرضی:

۱. نگهداری آرماتورهای طولی در محل خود در هنگام بتن ریزی

۲. کم کردن طول آرماتور طولی


۳. مانع از انبساط جانبی بتن در هسته مرکزی



شکل ۶-۳: مقاومت فشاری نمونه در دو حالت  
الف. بدون محدودیت جانبی ب. با محدودیت جانبی

$$f_c = f_{co} + 4.1p$$

۴. دور پیچ کردن خاصیت تغییر شکل پذیری بتن را افزایش می دهد.



شکل ۶-۴: نمودار نیرو - تغییر شکل دو ستون تنگدار و دور پیچ دار تحت اثر بارگذاری افزایشی

## اختلاف ستون های دور پیچ دار با ستون های تنگ دار:

روش طراحی ستون های دور پیچ و ستون های تنگ دار یکی می باشد. چون  $P_{r\max}$  هر دو آنها مساوی است. ولی در صورت استفاده از ستون های دور پیچ شکل پذیری ستون بیشتر شده و در اثر نیروهای جانبی زلزله، نیروهای کمتری در ستونها ایجاد می شود و همچنین در سازه های ویژه در مقابل زلزله استفاده از ستونهای دور پیچ الزامی بوده و مجاز به استفاده از ستونهای تنگدار نمی باشیم. اختلاف اساسی این ستونها از مرحله شکست به بعد می باشد.

رفتار ستونهای تنگ دار مطابق نمودار، تا قبل از رسیدن به نقطه تسلیم مشابه ستونهای دور پیچ است ولی پس از رسیدن به مقاومت نهایی از هم پاشیده شده و قابلیت تحمل تغییر شکلهای اضافی را ندارند و به طور ناگهانی می شکنند.

در ستونهای دور پیچ پس از رسیدن به مقاومت نهایی، فقط پوسته خارجی بتن از هم می پاشد و خامونهای ماریچ شروع به عمل دور گیری و محدود کردن بتن شکسته هسته مرکزی را نموده و به همین جهت ستون می تواند تغییر شکلهای بیشتری را تحمل کند.

## ضوابط آئین نامه آبا برای ستونهای تنگدار و دورپیچ دار:

۱. تنگ با قطر حداقل  $\frac{1}{3}$  قطر برای میلگردهای طولی نمره ۳۰ و کمتر بکار گرفته شود و قطر حداقل ۱۰ میلیمتر برای میلگردهای طولی نمره بالاتر، در هر حال نباید کمتر از ۶ میلیمتر باشد.

۲. فاصله تنگها باید برابر با کوچکترین مقدار زیر اختیار شود:

- ☞ قطر آرماتور طولی  $\times ۱۶$
- ☞ قطر تنگ  $\times ۴۸$
- ☞ کوچکترین بعد مقطع ستون
- ☞  $۳۰۰ \text{ mm}$

نکته: برای شکل پذیری های متوسط و زیاد مقادیر فوق کمتر می گردد.

۳. حداقل تعداد میلگردهای طولی در مواردی که ستونهای مستطیلی تنگدار استفاده می شود (۴ عدد) و در مورد ستونهای دایره ای با دور پیچ ۶ عدد است.

۴. قطر حداقل دور پیچ ۶ میلیمتر است.

۵. فاصله آزاد دور پیچ حداقل  $\frac{2}{5}$  و حداکثر  $\frac{7}{5}$  سانتیمتر است.





توجه ۱:

توصیه می شود که فاصله تنگها در دو انتهای ستون در طولی برابر:

$\frac{1}{6}$  طول ستون یا بزرگترین بعد مقطع ستون و یا ۵۰۰ میلیمتر ( هر کدام که بزرگترند ) از نصف مقادیر مقرر شده توسط آئین نامه بیشتر نباشد.

توجه ۲:

تنگها باید طوری قرار گیرند که تمام آرماتورهای طولی کناری و ما بقیه آرماتورها را بصورت یک در میان در گوشه ها در بر گیرند.



شکل ۵-۶: نحوه قرارگیری تنگها و احاطه کردن میلگردهای طولی به صورت یک در میان در گوشه ها

۶. سطح مقطع آرماتورهای طولی نباید از  $0/۸\%$  سطح مقطع ستون کمتر و از  $۸\%$  سطح مقطع آن بیشتر باشد.

- حد پائین به منظور جلوگیری از شکست ناگهانی
- حد بالا به علت مشکلات اجرایی و حفظ فاصله بین آرماتورهای طولی

نکته: در مناطق زلزله خیز حداکثر سطح مقطع آرماتورهای طولی به  $۴\%$  محدود می شود.

۷. در ستونهای تنگدار و یا دور پیچ دار حداقل فاصله آزاد آرماتورهای طولی (S) برابر بزرگترین دو مقدار زیر است:

$$S \geq 1.5d_b \bullet$$

$$S \geq 4 \text{ cm} \bullet$$


### ستونهای کوتاه تحت اثر بار محوری (فشاری)

طراحی این ستونها بر مبنای مقاومت نهائی است که در آن مقاومت نهایی ستون تابع

۱- مقاومت تسلیم فولاد

۲- مقاومت فشاری بتن

می باشد.



شکل ۶-۶: برش طولی یک ستون کوتاه تحت نیروی محوری خالص

$$P_{ro} = \underbrace{0.85 \phi_c \cdot f_c \cdot (A_g - A_{st})}_{\text{سهم بتن}} + \underbrace{\phi_s \cdot f_y \cdot A_{st}}_{\text{سهم فولاد}} \quad (۱-۶)$$

نکته ۱: ضریب  $0/۸۵$  در رابطه بالا به دلایل زیر ضرب شده است:

- ۱- مقاومت فشاری که برای بتن در نظر می گیریم مقاومت نمونه های استاندارد بتن است و هرچقدر قطر نمونه زیادتر شود پراکندگی بتن بیشتر است.
- ۲- سرعت بارگذاری هر چه کمتر باشد خزش بیشتر است.

نکته ۲:

با توجه به خروج از مرکزیت اتفاقی در اثر ساخت و خارج از محور بودن تکیه گاه طبق آبا:

$$P_{r \max} = 0.8P_{ro}$$

برای ستونهای تنگدار و دورپیچ:

$$P_{r \max} = 0.8 \times [0.85 \times \phi_c \cdot f_c (A_g - A_{st}) + \phi_s \cdot f_y \cdot A_{st}] \quad (۲-۶)$$



که باید

$$P_u \leq P_{r \max}$$

$P_u$ : بار محوری ضربیدار ستون

$$P_u \leq 0.8 P_{ro}$$

توجه: در مورد ستونهای دورپیچ مقاومت ستون بیشتر از آنچه در فرمول فوق نشان داده شده، می باشد.



شکل ۶-۷: ستون با مقطع دایره ای و آرماتورهای دورپیچ و تنشهای ناشی از احاطه کردن آرماتورهای دورپیچ

فرض می کنیم که در اثر فشار جانبی بتن، فولاد دورپیچ بحد جاری شدن برسد.

$$\sum F_y = 0$$

$$2A_{sp} \cdot f_y = 2 \int_0^{\pi/2} (\bar{P} \cdot S') \cdot \sin \alpha$$

$$\begin{aligned} 2A_{sp} \cdot f_y &= 2 \int_0^{\pi/2} P \cdot S \cdot (r \cdot d\alpha) \cdot \sin \alpha \\ &= 2P \cdot r \cdot S \int_0^{\pi/2} \sin \alpha \cdot d\alpha \end{aligned}$$

$$2A_{sp} \cdot f_y = 2P \cdot r \cdot S \quad , 2r = D_c$$

$D_c$ : قطر بتن هسته مرکزی

$A_{sp}$ : سطح مقطع دور پیچ

$$P = \frac{2A_{sp} \cdot f_y}{S \cdot D_c} = \frac{2A_{sp} \cdot (\pi \cdot D_c) \cdot f_y}{4S \cdot \frac{\pi \cdot D_c^2}{4}}$$

$$P = \frac{V_{sp} \cdot f_y}{2V_c} = \frac{1}{2} \times \frac{V_{sp}}{V_c} \cdot f_y$$

$V_{sp}$ : حجم میلگرد دور پیچ در یک حلقه

$V_c$ : حجم بتن هسته مرکزی

$$\rho_s = \frac{V_{sp}}{V_c} \quad (۳-۶)$$

$$P = \frac{1}{2} \rho_s \cdot f_y$$

با در نظر گرفتن ازدیاد مقاومت بتن در اثر فشار جانبی


$$f'_c = f_{co} + 4.1P, \quad P = \frac{1}{2} \rho_s \cdot f_y$$

$$f'_c = 0.85 f_c + 2.05 \rho_s \cdot f_y \quad (۴-۶)$$

توجه: در اثر دور پیچ اضافه مقاومتی برابر  $2.05 \rho_s \cdot f_y$  در بتن دور پیچ شده بوجود می‌آید.

### حداقل درصد میلگرد دور پیچ بر اساس آئین نامه آبا:

نکته: مقدار دور پیچ باید به اندازه‌ای باشد که ازدیاد مقاومت در بتن جبران کم شدن مقطع در اثر از بین رفتن پوشش بتنی را بنماید.



کم شدن مقاومت ستون در اثر از بین رفتن پوشش سطحی

$$\Delta P = \bar{A}_c (0.85 f_c) = 0.85 f_c (A_g - A_c)$$

از طرفی ازدیاد مقاومت بتن در اثر دور پیچ

$$\Delta P' = 2.05 \rho_s \cdot f_y \cdot A_c$$

$$\Delta P = \Delta P'$$

$$0.85 f_c \cdot (A_g - A_c) = 2.05 \rho_s \cdot f_y \cdot A_c$$

$$\rho_s = 0.415 \frac{(A_g - A_c) \cdot f_c}{A_c \cdot f_y} \quad (۵-۶)$$

که آئین نامه رابطه بالا را به صورت زیر مقرر می‌دارد:

$$\rho_s = 0.45 \times \left( \frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \cdot \frac{f_c}{f_y} \quad (۶-۶)$$

$\rho_s$ : حداقل مقدار میلگرد دور پیچ

$$\rho_s = \frac{V_{sp}}{V_c} = \frac{A_{sp} \cdot \pi \cdot D_c}{\frac{\pi \cdot D_c^2}{4} \cdot S}$$

$$\rho_s = \frac{4A_{sp} \cdot (D_c)}{S \cdot D_c^2}$$


$$\rho_s = \frac{4A_{sp}}{S \cdot D_c} \Rightarrow S = \frac{4A_{sp}}{\rho_s \cdot D_c} \quad (7-6)$$

که مقدار  $S$  مطابق آبا به مقادیر زیر محدود می شود:

$$25 \text{ mm} \leq S \leq 75 \text{ mm} \quad (8-6)$$

مثال:

مطلوب است اولاً: تعیین ابعاد مقطع ستون مستطیل شکل زیر ثانیاً: تعیین میلگردهای طولی و عرضی



$$P_L = 800 \text{ KN}$$

$$P_D = 600 \text{ KN}$$

$$f_c = 28 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 420 \text{ N/mm}^2$$

حل:

$$P_u = 1.25P_{DL} + 1.5P_{LL}$$

$$P_u = 1.25(600) + 1.5(800) = 1950 \text{ KN}$$

فرض می کنیم:

$$A_{st} = 0.02Ag \begin{cases} \text{Min} = 0.008Ag \\ \text{Max} = 0.08Ag \end{cases}$$

$$P_u = 0.8[0.85\phi_c \cdot f_c \cdot (Ag - A_{st}) + \phi_s \cdot f_y \cdot A_{st}]$$

$$1950 \times 10^3 = 0.8 \times [0.85 \times 0.6 \times 28 \times (Ag - 0.02Ag) + 0.85 \times 420 \times 0.02Ag]$$

$$1950 \times 10^3 = 16.91Ag \Rightarrow Ag = 115333 \text{ mm}^2$$

$$\sqrt{Ag} = 340 \text{ mm}$$

$$\text{use } 350 \text{ mm} \times 350 \text{ mm} \quad Ag = 122500 \text{ mm}^2$$



$$P_u = 0.8 \times [0.85 \phi_c \cdot f_c \cdot (A_g - A_{st}) + A_{st} \cdot \phi_s \cdot f_y]$$

$$P_u = 0.8 \times [0.85 \times 0.6 \times 28 \times (122500 - A_{st}) + A_{st} \times 0.85 \times 420]$$

$$P_u = 1950 \times 10^3$$

$$A_{st} = 2008 \text{ mm}^2 \quad \text{use } 8\phi 18 \Rightarrow A_{st} = 2040 \text{ mm}^2$$

$$\rho = \frac{A_{st}}{A_g} = \frac{2040}{122500} = 0.017 = 1.7\%$$

$$1\% \leq \rho \leq 8\%$$

طراحی تنگ:

$$\frac{1}{3} \times (18) = 6 \text{ mm}$$

برای تنگ از  $\phi 8$  استفاده می کنیم.


✎  $288 =$  قطر آرماتور طولی  $\times 16$

✎  $384 =$  قطر تنگ  $\times 48$

✎  $350 =$  کوچکترین بعد مقطع ستون


✎  $300 \text{ mm}$

فاصله تنگها را برابر  $250$  میلیمتر انتخاب می کنیم. که در دو انتهای ستون مقدار آن نصف می گردد.



## مرکز پلاستیک

مرکز ثقل نیروهای مقطع در حد نهایی و یا در حد پلاستیک شدن فولاد و بتن را مرکز پلاستیک می نامند.



شکل ۶-۸: نمایش یک مقطع مستطیلی و مرکز پلاستیک آن


با ممانگیری نسبت به مرکز فولاد  $A_s$ ،  $\bar{x}$  بدست می آید.

$$\bar{x} = \frac{0.85 f_c . b . h . \left( \frac{d - d'}{2} \right) + A'_s . f_y . (d - d')}{0.85 f_c . b . h + A_s . f_y + A'_s . f_y} \quad (9-6)$$

نکته: در صورتیکه  $A_s = A'_s$  باشد مرکز ثقل پلاستیک (مرکز پلاستیک) بر مرکز سطح مقطع، منطبق می باشد.

## ستونهای کوتاه تحت اثر نیروی محوری و ممان خمشی

## ستون با مقطع مستطیل




در تحلیل این مقاطع نکات زیر در نظر گرفته می شود:

نکته ۱: به جای ممان  $M$  می توان نیروی  $P$  را با خروج از مرکزیت  $e$  نسبت به مرکز پلاستیک در نظر گرفت.


نکته ۲: حد نهایی کرنشی که بتن تحمل می کند برابر با ۰.۰۰۳ است.

نکته ۳: نمودار تنش - کرنش فولاد با رفتار الاستو پلاستیک در نظر گرفته می شود.



نکته ۴: از مقاومت کششی بتن صرف نظر می شود.

نکته ۵: در ناحیه فشاری، بجای توزیع تنش غیرخطی واقعی، می توان توزیع تنش در بتن را به صورت توزیع تنش یکنواخت (بلوک تنش) بکار گرفت.



$c.p$ : مرکز پلاستیک

$e$ : فاصله نقطه اثر  $P_r$  تا مرکز پلاستیک

$e'$ : فاصله نقطه اثر  $P_r$  تا مرکز فولاد کششی

$$C_c = 0.85 f_{cd} ab \quad (10-6)$$

$$C_s = A'_s \cdot \phi_s \cdot f'_s \quad (11-6)$$

$$T_s = A_s \cdot \phi_s \cdot f_s \quad (12-6)$$

در بالا از کاهش سطح مقطع بتن در اثر وجود آرماتورهای فشاری صرف نظر شده است.

در صورتیکه بخواهیم این موارد را در نظر بگیریم:

$$C_s = A'_s \cdot (\phi_s \cdot f'_s - 0.85 f'_{cd}) \quad (13-6)$$

$C_s$  و  $T_s$  را می توان به  $P_r$  و  $e$  به کمک

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ \sum M &= 0 \end{aligned} \quad \text{۱- روابط تعادل}$$

۲- دیاگرام توزیع کرنش که تا مرحله گسیختگی خطی می باشد، ربط داد.

با توجه به دیاگرام کرنش می توان نوشت:

$$\frac{\epsilon_c}{\epsilon'_s} = \frac{x}{x-d'} \Rightarrow \epsilon'_s = \frac{x-d'}{x} \epsilon_c \Rightarrow \epsilon'_s = \frac{x-d'}{x} \times (0.003) \quad (14-6)$$

$$f'_s = E \cdot \epsilon'_s = \frac{x-d'}{x} (0.003) \times 2 \times 10^5$$

$$f'_s = 600 \left( \frac{x-d'}{x} \right) \quad (15-6)$$

$$\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_s} = \frac{x}{d-x} \Rightarrow \varepsilon_s = \frac{d-x}{x} \varepsilon_c \Rightarrow \varepsilon_s = \frac{d-x}{x} (0.003) \quad (16-6)$$

$$f_s = E \cdot \varepsilon_s = \frac{d-x}{x} (0.003) \times 2 \times 10^5$$

$$f_s = 600 \left( \frac{d-x}{x} \right) \quad (17-6)$$

نکته ۱: تسلیم شدن  $f_s, f'_s$  بستگی به خروج از مرکزیت بار و مقدار  $f_y, f_c$  دارد.

نکته ۲: برای هر مقطع با ابعاد و مشخصات مکانیکی داده شده یک خروج از مرکزیت خاصی وجود دارد، بطوریکه اگر نیرو با آن خروج از مرکزیت اعمال شود گسیختگی بطور همزمان با تسلیم شدن فولاد کششی و له شدن بتن انجام می گیرد. به عبارت دیگر بطور همزمان کرنش فشاری در دورترین تار بتن به 0.003 و کرنش فولاد کششی به تسلیم می رسد. در این حالت وضعیت فولاد فشاری مشخص نیست و باید کنترل شود که تسلیم شده یا نه!

$$\varepsilon_c = 0.003$$

$$\varepsilon_s = \varepsilon_y$$

$$f_s = f_y$$

(با بدست آوردن کرنشها و تنشها و مقایسه آنها با تنش و کرنش تسلیم، باید کنترل شود که آیا  $f'_s = f_y$  یا نه!)

این حالت خاص را، **شرایط متعادل** می نامند که مرز بین دو ناحیه **کنترل فشار و کنترل کشش** می باشد.

### تعریف ناحیه کنترل کشش و کنترل فشار:

(۱) برای خروج از مرکزیت های کوچک، بتن در فشار له شده و گسیخته می شود. درحالی که فولاد کششی به مقاومت تسلیم نرسیده، فولاد فشاری در این حالت ممکن است تسلیم شده باشد یا خیر.

$$f_s < f_y$$

$$f_s = 600 \frac{d-x}{x}$$

$$f'_s = 600 \frac{x-d'}{x} \quad \leftarrow \text{تسلیم شدن آن باید کنترل شود}$$

(۲) برای خروج از مرکزیت های بزرگ ابتدا گسیختگی با تسلیم شدن فولاد کششی آغاز و به دنبال آن محور خشی به سمت ناحیه فشاری پیشروی نموده تا اینکه منجر به خرد شدن بتن به عنوان گسیختگی فشاری ثانویه گردد. در این حالت فولاد کششی ابتدا تسلیم می شود.

$$f_s = f_y$$

$$f'_s = 600 \frac{x-d'}{x} \quad \leftarrow \text{تسلیم شدن آن باید کنترل شود}$$


نکته: در کلیه تحلیل های زیر  $A'_s = A_s$  در نظر گرفته می شود لذا مقطع متقارن ( که غالباً در عمل نیز چنین می باشد ) و مرکز پلاستیک بر مرکز سطح مقطع، منطبق می باشد.

$$\rho = \frac{A_s}{bd} = \frac{A'_s}{bd}$$

### بررسی وضعیت گسیختگی یک مقطع مستطیلی:

در این قسمت مقطع در سه حالت که امکان گسیختگی وجود دارد یعنی حالت گسیختگی متعادل، گسیختگی در ناحیه کنترل کشش و گسیختگی در ناحیه کنترل فشار مورد بررسی قرار می گیرد و در تحلیل یک مقطع با توجه به شرایط و نوع گسیختگی از روابط بدست آمده برای آن حالت استفاده می گردد.

#### ۱- حالت گسیختگی متعادل



از دیاگرام توزیع کرنش و تشابه مثلثها:

$$\frac{0.003}{x_b} = \frac{0.003 + \epsilon_y}{d}$$

$$x_b = \frac{0.003}{0.003 + \epsilon_y} \cdot d \Rightarrow x_b = \frac{600}{f_y + 600} \cdot d \quad (18-6)$$

از رابطه تعادل  $\sum F_x = 0$  می توان  $P_{rb}$  را بدست آورد.

$$\sum F_x = 0$$

$$P_{rb} = C_c + C_s - T_s$$

$$P_{rb} = 0.85 f_{cd} \cdot a_b \cdot b + A_s \cdot \phi_s \cdot f'_s - A_s \cdot \phi_s \cdot f_y \quad (19-6)$$

از دیاگرام توزیع کرنش و تشابه مثلثها:

$$f'_s = 600 \frac{x_b - d'}{x_b}$$

در صورتیکه فولاد فشاری تسلیم شده باشد یعنی  $f'_s \geq f_y$  باید  $f'_s = f_y$  لحاظ گردد.

$$a_b = \beta_1 \cdot x_b$$

در رابطه بالا

$$f_c \leq 28 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow \beta_1 = 0.85$$

به کمک رابطه تعادل ممان نسبت به مرکز پلاستیک می توان نوشت:

$$\sum M_{c.p} = 0$$

$$P_{rb} \cdot e_b = c_c \cdot \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2}\right) + c_s \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) + T_s \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) \quad (20-6)$$

با معلوم بودن  $P_{rb}$  از رابطه بالا می توان  $e_b$  را بدست آورد.

توجه: در روابط بالا از کاهش سطح مقطع بتن در اثر وجود آرمانور فشاری صرف نظر شده که اگر بخواهیم آن را در نظر بگیریم

$$C_s = A'_s \cdot (f_{sd} - 0.85f_{cd})$$

## ۲- گسیختگی مقطع در ناحیه کنترل فشار (له شدن بتن)

زمانیکه خروج از مرکزیت بار از خروج از مرکزیت حالت بالانس کمتر باشد قبل از اینکه فولاد کششی به حد جای شدن برسد بتن در فشار له شده و گسیختگی بوقوع می پیوندد.


$$e < e_b$$

$$f_s < f_y$$

$$f'_s = f_y \leftarrow \text{باید کنترل شود.}$$

$$f'_s = 600 \frac{x - d'}{x} \quad \text{ممکن است فولاد فشاری تسلیم نشده باشد که در آن صورت}$$

برای تعیین مقاومت مقطع، از رابطه خطی تغییرات کرنش و روابط تعادل کمک می گیریم.



$$C_c = 0.85f_{cd} \cdot a \cdot b$$

$$a = \beta_1 \cdot x$$

$$C_c = 0.85\beta_1 \cdot f_{cd} \cdot x \cdot b$$

$$C_s = A_s \cdot \phi_s \cdot f_y \quad (f'_s = f_y \quad \text{باید بعداً کنترل شود})$$

$$T_s = A_s \cdot \phi_s \cdot f_s = A_s \cdot \phi_s \times 600 \left( \frac{d-x}{x} \right)$$

$$\sum F_x = 0$$

$$C_c + C_s - T_s = P_r$$

$$0.85 f_{cd} \cdot \beta_1 \cdot x \cdot b + A_s \cdot f_{yd} - A_s \cdot \phi_s \times \left( 600 \left( \frac{d-x}{x} \right) \right) = P_r \quad (21-6)$$

که X را می توان به کمک رابطه تعادل ممان بدست آورد. با ممان گیری نسبت به محل اثر  $P_r$

$$\sum M_{P_r} = 0$$

$$C_c \cdot \left[ e - \left( \frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) \right] - C_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d' - e \right) - T_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d' + e \right) = 0 \quad (22-6)$$

$$C_c = 0.85 \beta_1 \cdot f_{cd} \cdot x \cdot b$$

$$C_s = A_s \cdot f_{yd} \quad \text{or} \quad C_s = A_s \cdot (f_{yd} - 0.85 f_{cd})$$

$$T_s = A_s \cdot \phi_s \times 600 \left( \frac{d-x}{x} \right) \quad (23-6)$$

از رابطه بالا که یک معادله درجه ۳ می باشد X بدست می آید. سپس  $f'_s = f_y$  کنترل می شود و با توجه به آن می توان  $P_r$  را از رابطه زیر بدست آورد.

$$C_c + C_s - T_s = P_r$$


### رابطه ویتنی

با توجه به اینکه تحلیل مقطع از روش ارائه شده در بالا کمی دشوار و پیچیده است ویتنی با در نظر گرفتن فرضیاتی به صورت زیر روابط را ساده تر کرد.

• فرض  $a = 0.54 d$

• از سطح بتن جابجا شده توسط فولاد صرف نظر کرد.

اگر چه مقادیر بدست آمده از این روش تقریبی هستند ولی با نتایج دقیق همخوانی خوبی دارند.



$$\sum M_{T_s} = 0$$

$$P_r \cdot \left( e + \frac{d-d'}{2} \right) = C_c \cdot \left( d - \frac{a}{2} \right) + C_s \cdot (d-d')$$

$$C_c = 0.85 f_{cd} \cdot a \cdot b = 0.85 f_{cd} \cdot (0.54d) \cdot (b) = 0.459 f_{cd} \cdot b \cdot d$$

$$C_c \cdot \left( d - \frac{a}{2} \right) = 0.459 f_{cd} \cdot b \cdot d \left( d - \frac{0.54d}{2} \right) = \frac{1}{3} f_{cd} \cdot b \cdot d^2$$

$$C_s = A_s \cdot f_{yd}$$

$f_s$  ممکن است کوچکتر از  $f_y$  باشد ولی معمولاً در مقاومت نهایی به حالت تسلیم می‌رسد.

$$P_r \left( e + \frac{d-d'}{2} \right) = \frac{1}{3} f_{cd} \cdot b \cdot d^2 + A_s \cdot f_{yd} \cdot (d-d')$$

$$P_r = \frac{1/3 f_{cd} \cdot b \cdot d^2}{e + \frac{1}{2}(d-d')} + \frac{A_s \cdot f_{yd} \cdot (d-d')}{e + \frac{1}{2}(d-d')}$$

در رابطه فوق صورت و مخرج کسر اول در  $\frac{h}{d^2}$  و در کسر دوم صورت و مخرج در  $\frac{1}{(d-d')}$  ضرب می‌شود.

$$P_r = \frac{f_{cd} \cdot b \cdot h}{\frac{3h \cdot e}{d^2} + \frac{3(d-d') \cdot h}{2d^2}} + \frac{A_s \cdot f_{yd}}{\frac{e}{d-d'} + \frac{1}{2}}$$

می‌دانیم به ازاء  $e = 0$  مقدار  $P_r = P_{ro}$

$$P_r = P_{r0} = 0.85 f_{cd} \cdot b \cdot h + 2A_s \cdot f_{yd}$$

با استفاده از رابطه اخیر و رابطه بالا برای  $P_r$  و جایگزین نمودن  $e = 0$  نتیجه می‌شود:

$$P_{ro} = \frac{f_{cd} \cdot b \cdot h}{\frac{3(d-d') \cdot h}{2d^2}} + 2A_s \cdot f_{yd}$$

$$\underbrace{P_{ro} - 2A_s \cdot f_{yd}}_{0.85 f_{cd} \cdot b \cdot h} = \frac{f_{cd} \cdot b \cdot h}{\frac{3(d-d') \cdot h}{2d^2}}$$

$$0.85 f_{cd} \cdot b \cdot h = \frac{f_{cd} \cdot b \cdot h}{\frac{3(d-d') \cdot h}{2d^2}}$$

$$\frac{3(d-d') \cdot h}{2d^2} = \frac{1}{0.85} = 1.18$$

بنابراین رابطه  $P_r$  بصورت زیر بدست می‌آید:

$$P_r = \frac{b \cdot h \cdot f_{cd}}{\frac{3h \cdot e}{d^2} + 1.18} + \frac{A_s \cdot f_{yd}}{\frac{e}{d-d'} + 0.5}$$

رابطه تقریبی ویتنی

(۶-۲۴)



## ۳- گسیختگی مقطع در ناحیه کنترل کشش (تسلیم شدن فولاد کششی)

در این حالت خروج از مرکزیت نیرو از خروج از مرکزیت حالت متعادل بیشتر بوده و سبب می شود که ابتدا فولاد کششی به حد جاری شدن و سپس کرنش در بتن به حد  $0.003$  برسد. یعنی:


$$e > e_b$$

$$f_s = f_y$$

$$f'_s = f_y$$

که اگر  $f'_s < f_y$  باشد در اینصورت:

$$f'_s = 600 \left( \frac{x - d'}{x} \right)$$



$$F_x = 0 \Rightarrow P_r = C_c + C_s - T_s$$

$$C_c = 0.85 f_{cd} \cdot \beta_1 \cdot x \cdot b$$

$$T_s = A_s \cdot f_{yd}$$

$$C_s = A_s \cdot (f_{yd} - 0.85 f_{cd})$$

که  $f'_s = f_y$  بعداً باید کنترل شود.

$$T_s = A_s \cdot f_{yd}$$

$$P_r = 0.85 \beta_1 \cdot f_{cd} \cdot x \cdot b + A_s \cdot (f_{yd} - 0.85 f_{cd}) - A_s \cdot f_{yd}$$

$$P_r = 0.85 f_{cd} (\beta_1 \cdot x \cdot b - A_s) \quad (25-6)$$

که X با استفاده از رابطه تعادل ممان نسبت به محل اثر  $P_r$  بدست می آید.

$$\sum M_{P_r} = 0$$

$$C_c \cdot \left[ e - \frac{h}{2} + \frac{a}{2} \right] + C_s \cdot \left[ e - \frac{h}{2} + d' \right] - T_s \cdot \left[ \frac{h}{2} - d' + e \right] = 0 \quad (26-6)$$

$$0.85\beta_1 f_{cd} \cdot x_b \left( e - \frac{h}{2} + \frac{\beta_1 \cdot x}{2} \right) + A_s (f_{yd} - 0.85 f_{cd}) \left( e - \frac{h}{2} + d' \right) - A_s \cdot f_{yd} \left( \frac{h}{2} - d' + e \right) = 0$$

$$x = d \cdot \left[ \frac{1 - e'/d}{\beta_1} + \sqrt{\left( \frac{1 - e'/d}{\beta_1} \right)^2 + \frac{2\rho \cdot \left[ (\mu - 1) \left( 1 - \frac{d'}{d} \right) + \frac{e'}{d} \right]}{\beta_1^2}} \right] \quad (27-6)$$

$$e' = e + \frac{h}{2} - d' \quad ; \quad \rho = \frac{A_s}{bd} \quad ; \quad \mu = \frac{f_{yd}}{0.85 f_{cd}}$$

از مقدار  $X$  بدست آمده می توان  $f'_s$  را کنترل نمود.

در صورتیکه  $f'_s = f_y$  باشد مقدار  $X$  را در رابطه  $P_r$  جایگزین و  $P_r$  به صورت زیر بدست می آید.

$$P_r = 0.85 f_{cd} (\beta_1 \cdot x_b \cdot b - A_s)$$

$$P_r = 0.85 f_{cd} (\beta_1 \cdot x_b \cdot b - \rho \cdot b \cdot d)$$

$$P_r = 0.85 f_{cd} \cdot b \cdot d \left[ -\rho + 1 - \frac{e'}{d} + \sqrt{\left( 1 - \frac{e'}{d} \right)^2 + 2\rho \cdot \left[ (\mu - 1) \left( 1 - \frac{d'}{d} \right) + \frac{e'}{d} \right]} \right] \quad (28-6)$$


مثال :

مطلوب است تعیین خروج از مرکزیت متعادل  $e_b$  و بار محوری متعادل  $P_{rb}$  برای مقطع نشان داده شده در تصویر زیر:

$$f_c = 20 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 350 \text{ N/mm}^2$$

$$A_s = A'_s = 1593 \text{ mm}^2$$



$$P_{rb} = C_c + C_s - T_s$$

$$C_c = 0.85 f_{cd} \cdot a \cdot b = 0.85 f_{cd} \cdot \beta_1 \cdot x_b \cdot b$$

$$x_b = \frac{600}{f_y + 600} \cdot d = \frac{600}{350 + 600} \times (540) = 341 \text{ mm}$$

$$C_c = 0.85(0.6)(20)(0.85)(341)(400) \times 10^{-3} = 1183 \text{ KN}$$

$$f'_s = 600 \left( \frac{x_b - d'}{x_b} \right) = 600 \left( \frac{341 - 60}{341} \right) = 494 \text{ N/mm}^2$$

$f'_s > f_y$  پس فولاد فشاری تسلیم شده است.

$$f'_s = f_y = 350 \text{ N/mm}^2$$

$$C_s = A_s \cdot (f_{yd} - 0.85 f_{cd}) = 1593 \times [0.85 \times 350 - 0.85(0.6)(20)] \times 10^{-3} = 458 \text{ KN}$$

$$T_s = A_s \cdot f_{yd} = 1593(0.85)(350) \times 10^{-3} = 474 \text{ KN}$$

$$P_{rb} = C_c + C_s - T_s = 1166 \text{ KN}$$

با ممان گیری نسبت به مرکز پلاستیک و با معلوم بودن  $P_{rb}$ ،  $e_b$  بدست می آید.

$$a = \beta_1 \cdot x = 0.85(341) = 290 \text{ mm}$$

$$P_{rb} \cdot e_b = C_c \cdot \left( \frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + C_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d' \right) + T_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d' \right)$$

$$1166 \times e_b = 1183 \times \left( 300 - \frac{290}{2} \right) + 458 \times (300 - 60) + 474 \times (500 - 60)$$

$$e_b = 349 \text{ mm}$$

مثال :

مطلوب است تعیین ظرفیت نهایی اسمی  $P_r$  برای مقطع نشان داده شده در مثال قبل وقتی خروج از مرکزیت  $e = 200 \text{ mm}$  باشد.

حل:

با توجه به اینکه  $e < e_b$  است مقطع در حالت کنترل فشار بوده و با له شدن بتن، دچار گسیختگی می گردد و فولاد کششی به حد جاری شدن نمی رسد و فولاد فشاری هم باید تعیین شود که جاری شده یا نه!

$$\sum M_{pr} = 0$$

$$C_c \cdot \left[ e - \left( \frac{h}{2} - \frac{0.85x}{2} \right) \right] - C_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d' - e \right) - T_s \cdot \left( \frac{h}{2} - d' + e \right) = 0$$

$$C_c = 0.85 \beta_1 \cdot f_{cd} \cdot x \cdot b = 0.85(0.85)(0.6)(20)x(400) \times 10^{-3} = 3.468x$$

$$C_s = A_s \cdot (f_{yd} - 0.85 f_{cd}) = 1593 \times [0.85(350) - 0.85(0.6 \times 20)] \times 10^{-3} = 458 \text{ KN}$$

$$T = A_s f_{sd} = 1593(0.85) \left[ 600 \frac{d-x}{x} \right] \times 10^{-3} = \frac{438712 - 812x}{x}$$

با جایگزینی در رابطه بالا:

$$3.47x \cdot (200 - (300 - 0.425x)) - 458(300 - 60 - 200) - \frac{438712 - 812x}{x} (300 - 60 + 200) = 0$$

$$x^3 - 236x^2 + 230585x - 1.31 \times 10^8 = 0$$

$$x = 423 \text{ mm}$$

$$C_c = 3.47 \times (423) = 1468 \text{ KN}$$

$$f'_s = 600 \left( \frac{x - d'}{x} \right) = 600 \left( \frac{423 - 60}{423} \right) = 515 \text{ KN}$$

$$C_s = 458 \text{ KN}$$

$$T = \frac{438712 - 812(423)}{423} = 225 \text{ KN}$$

$$P_r = 1468 + 458 - 225$$

$$P_r = 1701 \text{ KN}$$

با استفاده از رابطه تقریبی ویتنی

$$P_r = \frac{b \cdot h \cdot f_{cd}}{\frac{3h \cdot e}{d^2} + 1.18} + \frac{A_s \cdot \phi_s \cdot f_y}{\frac{e}{d - d'} + 0.5}$$

$$P_r = \frac{400(600)(20)(0.6)}{\frac{3(600)(200)}{(540)^2} + 1.18} + \frac{1593(0.85)(350)}{\frac{200}{540 - 60} + 0.5}$$

$$P_r = 1709761 \text{ N} = 1710 \text{ KN}$$

**مثال :**

برای مقطع نشان داده شده در مثال بالا تعیین کنید ظرفیت نهایی اسمی  $P_r$  را اگر خروج از مرکزیت  $e = 500 \text{ mm}$  باشد.

**حل:**

چون خروج از مرکزیت بیشتر از حالت بالانس است ( $e > e_b$ ) مقطع در حالت کنترل کشش قرار دارد و گسیختگی با تسلیم فولاد کششی آغاز می گردد ولی تسلیم فولاد فشاری باید کنترل گردد.

$$x = d \cdot \left[ \frac{1 - e'/d}{\beta_1} + \sqrt{\left( \frac{1 - e'/d}{\beta_1} \right)^2 + \frac{2\rho \left[ (\mu - 1) \left( 1 - \frac{d'}{d} \right) + \frac{e'}{e} \right]}{\beta_1^2}} \right]$$

$$e' = e + \frac{h}{2} - d' = 500 + 300 - 60 = 740 \text{ mm}$$

$$\frac{1 - e'/d}{\beta_1} = \frac{1 - 740/540}{0.85} = -0.436$$

$$\mu = \frac{f_{yd}}{0.85 f_{cd}} = \frac{350(0.85)}{0.85(20)(0.6)} = 29.17$$

$$\rho = \frac{1593}{400(540)} = 0.0074$$

لذا از رابطه بالا برای مقدار  $x$  نتیجه می شود.

$$x = 227 \text{ mm}$$

$$f'_s = 600 \left( \frac{x - d'}{x} \right)$$

$$f'_s = 600 \left( \frac{227 - 60}{227} \right) = 441 \text{ N/mm}^2 > 350 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow f'_s = 350 \text{ N/mm}^2$$

$$P_r = 0.85 f_{cd} \cdot (\beta_1 \cdot x \cdot b - A_s) \times 10^{-3}$$

$$P_r = 0.85 \times 0.6 \times 20 \times (0.85 \times 227 \times 400 - 1593) \times 10^{-3} = 771 \text{ KN}$$

مثال :

با استفاده از نتایج سه مثال فوق منحنی تغییرات ممان و فشار را ترسیم نمایید.

• به ازاء  $e = 0$  مقدار  $P_r = P_{ro}$  می شود

$$P_{ro} = 0.85 f_{cd} \cdot (A_g - A_{st}) + 2A_s \cdot f_{yd}$$

$$A_g = 400(600) = 240000 \text{ mm}^2$$

$$P_{ro} = [0.85(0.6 \times 20)(240000 - 2 \times 1593) + 2(1593)(0.85 \times 350) \times 10^{-3}]$$

$$P_{ro} = 3363 \text{ KN}$$

• در ناحیه کنترل کشش به ازاء  $e = \infty$  (فقط خمشی)  $P_r = 0$  و  $M_r = M_{ro}$

$M_r$  بر اساس فصل مربوط به خمش برای مقاطع با آرماتور مضاعف تحلیل می شود.

$$\rho' = \rho = \frac{A_s}{bd} = \frac{1593}{400(540)} = 0.0074$$

$$\bar{\rho}_{\max} = \rho_{\max} + \rho'$$

چون  $\rho = \rho'$  می باشد، مطمئناً  $\rho < \bar{\rho}_{\max}$  می باشد.

$$\rho_{\max} = 0.6 \beta_1 \cdot \frac{f_c}{f_y} \cdot \frac{600}{600 + f_y} = 0.0184$$

$$\bar{\rho}_{\max} = 0.0184 + 0.0074 = 0.026$$

$$\bar{\rho}_{\min} = \rho' + R \frac{d'}{d}$$

در اینجا نیز چون  $\rho = \rho'$  است لذا حتماً  $\rho < \bar{\rho}_{\min}$  می باشد پس  $f'_s < f_y$  می باشد و فولاد فشاری تسلیم نشده است.

از رابطه تعادل نیروها:

$$A_s \cdot f_{yd} = 0.85 f_{cd} \cdot (\beta_1 \cdot x) \cdot b + A'_s \cdot (f'_{sd} - 0.85 f_{cd})$$

$$f'_{sd} = 0.85 \left[ 600 \left( \frac{x-d'}{x} \right) \right] = 510 \left( \frac{x-60}{x} \right)$$

$$1593(0.85 \times 350) = 0.85(0.6 \times 20) \times (0.85x) \times (400) + 1593 \left[ 510 \left( \frac{x-60}{x} \right) - 0.85 \times (0.6 \times 20) \right]$$

$$x = 81 \text{ mm}$$

از رابطه تعادل ممان:

$$M = 0.85 f_{cd} \cdot (0.85x) \cdot b \cdot \left( d - \frac{0.85x}{2} \right) + A_s \cdot (f'_{sd} - 0.85 f_{cd}) (d - d')$$


$$f'_{sd} = (0.85) \left[ 600 \frac{81-60}{81} \right] = 132 \text{ N/mm}^2$$

$$M_{ro} = \left\{ 0.85(0.6 \times 20)(0.85 \times 81)(400) \left[ 540 - \frac{0.85 \times 81}{2} \right] + 1593 [132 - 0.85 \times 0.6 \times 20] \right. \\ \left. [540 - 60] \right\} \times 10^{-6}$$

$$M_{ro} = 235 \text{ KN.m}$$

### نتایج ۵ مسئله قبل

نقطه	$P_r$ (KN)	$M_r$ (KN.m)	$e$ (mm)
A	0	235	$e = \infty$
B	771	$771 (0.5) = 386$	$e=500$
C	1166	$1166 (0.349) = 407$	$e=349$
D	1701	$1701 (0.2) = 340$	$e=200$
E	3363	0	$e=0$




منحنی فوق موسوم به منحنی اثر متقابل فشار و خمشی (اندرکنش) می باشد.

ناحیه بین C تا E منطقه کنترل فشار، منطقه بین A تا C منطقه کنترل کشش و نقطه C نشان دهنده حالت گسیختگی متعادل می باشد.

### منحنی اثر متقابل فشار و خمش

منحنی که به روش ذکر شده در بالا ترسیم گردید منحنی اندرکنش نیروی محوری و ممان خمشی نامیده می شود. این منحنی با توجه به مشخصات مکانیکی و مقطع یک ستون تعریف می گردد و به ازای هر تغییری در مشخصات فوق منحنی تغییر می کند.



شکل ۶-۹: منحنی اثر متقابل فشار و خمش

نکته ۱: هر نقطه‌ای روی منحنی بیانگر ترکیب نیروی محوری ( $P_r$ ) و ممان خمشی ( $M_r$ ) می باشد.  
 نکته ۲: ناحیه  $ac$  مربوط به خروج از مرکزیت کوچک است که گسیختگی با شکستن بتن ناحیه فشاری آغاز می گردد. ناحیه کنترل فشار.  
 نکته ۳: ناحیه  $cd$  مربوط به خروج از مرکزیت بزرگ است که گسیختگی با تسلیم شدن فولاد کششی بوجود می آید. ناحیه کنترل کشش.  
 نکته ۴: نقطه  $c$  حالت گسیختگی متعادل است یعنی کرنش نهائی فشاری در بتن و کرنش تسلیم در فولاد کششی بطور همزمان رخ می دهد.

### آنالیز و طراحی ستونها با استفاده از نمودارهای اثر متقابل فشار و خمش

برای آنالیز و طراحی ستونها به جای استفاده از روش مستقیم که کمی زمانگیر است می توان از روش تقریبی نمودارهای اندرکنش استفاده کرد. در این روش از نمودارهای اندرکنشی که قبلاً بدست آمده و ترسیم شده اند استفاده می گردد. تنها در هنگام استفاده از این نمودارها باید به نکات زیر توجه گردد.

نکته ۱: نمودارها برای مقاطع زیر در دسترس می باشند

۱. ستون مستطیل شکل با فولاد گذاری در دو طرف
۲. ستون مستطیل شکل با فولاد گذاری در چهار طرف
۳. ستون دایره‌ای شکل

نکته ۲: نمودارها وابسته به واحد نمی باشند.

نکته ۳: نمودارها برای مقادیر  $f_c \leq 28 \text{ N/mm}^2$  و  $f_y \leq 420 \text{ N/mm}^2$  ترسیم شده اند.

نکته ۴: هر نمودار دارای یک سری منحنی است که هرمنحنی مربوط به یک  $\mu\rho$  می باشد.

$$\mu = \frac{f_{yd}}{0.85f_{cd}} \quad (۶-۲۹) \quad \rho = \frac{A_{st}}{A_g}$$

$\mu$ : نسبت تنش کاهش یافته فولاد نسبت به بتن

$A_{st}$ : سطح مقطع کل میلگردها

$A_g$ : سطح مقطع کل

نکته ۵: نمودارها بر حسب  $P_r$  و  $M_r$  ترسیم شده اند. بطوری که محور  $x$  ها نشان دهنده  $\frac{M_r}{f_{cd}bh^2}$  و محور  $y$  ها

نمایانگر  $\frac{P_r}{f_{cd}bh}$  هستند.

نکته ۶: در ناحیه کنترل فشار (خروج از مرکزیت کوچک) باید

$$P_r < P_{r \max}$$

$$P_{r \max} = 0.8P_{r0}$$

$$P_{r0} = 0.85\phi_c \cdot f_c \cdot (A_g - A_{st}) + \phi_s \cdot f_y \cdot A_{st}$$

مثال :

ظرفیت محوری ستونی با مقطع زیر را بدست آورید (آنالیز مقطع).

$6\bar{\Phi}26$


$$A_{st} = 2(1593) = 3186 \text{ mm}^2$$

$$f_c = 20 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 350 \text{ N/mm}^2$$

$$e = 200 \text{ mm}$$

$$P_r = ?$$



حل:

$$\frac{e}{h} = \frac{200}{600} = 0.33$$

$$\gamma = \frac{h - 2d'}{h} = \frac{600 - 2(60)}{600} = 0.8$$


$$\rho = \frac{A_{st}}{bh} = \frac{3186}{400(600)} = 0.0133$$



$$\mu = \frac{\phi_s \cdot f_y}{0.85 \phi_c \cdot f_c} = \frac{f_y}{\phi_c \cdot f_c} = \frac{350}{0.6(20)} = 29.2$$

$$\mu \rho = 29.2(0.0133) = 0.39$$

با استفاده از نمودار مربوط به مقاطع مستطیلی با آرماتورگذاری دو طرف و  $\gamma = 0.8$



مثال :

مطلوبست طراحی میلگردهای یک ستون با مقطع مربع به ابعاد  $500\text{mm} \times 500\text{mm}$  (طراحی مقطع).

$$P_u = 3000 \text{ KN}$$

$$M_u = 450 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 28 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 400 \text{ N/mm}^2$$

$$d' = 60 \text{ mm}$$

حل:

$$\frac{P_u}{\phi_c f_c b h} = \frac{3000 \times 10^3}{0.6(28)(500)(500)} = 0.71$$

$$\frac{M_u}{\phi_c f_c b h^2} = \frac{450 \times 10^6}{0.6(28)(500)^3} = 0.21$$

$$\gamma = \frac{h - 2d'}{h} = \frac{500 - 2(60)}{500} = 0.76$$

با درون یابی به ازای  $\gamma = 0.76$  مقدار  $\mu \cdot \rho$  بدست می آید.

$$\mu \rho = 0.59 \leftarrow \gamma = 0.7$$

$$\mu \rho = 0.52 \leftarrow \gamma = 0.8$$

$$\frac{0.8 - 0.7}{0.8 - 0.76} = \frac{0.52 - 0.59}{0.52 - \mu\rho}$$

$$\mu\rho = 0.548$$

$$\mu = \frac{\phi_s \cdot f_y}{0.85 \phi_c \cdot f_c} = \frac{f_y}{\phi_c \cdot f_c} = \frac{400}{0.6(28)} = 23.81$$

$$\rho = \frac{0.548}{23.81} = 0.023$$

$$A_s = 0.5(0.023)(500)^2 = 2877 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع فولاد لازم در هر طرف  $5\bar{\Phi}28$ ، کل فولاد لازم  $10\bar{\Phi}28$  :  $A_s = 6160 \text{ mm}^2$

$$\rho = \frac{A_{st}}{b.h} = \frac{6160}{500 \times 500} = 2.46 \%$$

طراحی تنگ :

$$\frac{1}{3}(28) = 9.33$$

قطر تنگ

از تنگ 10mm استفاده می شود.

فاصله تنگها


$$16 \times 28 = 448 \text{ mm}$$

$$48 \times 10 = 480 \text{ mm}$$

$$500 \text{ mm}$$

$$300 \text{ mm}$$

تنگها در فاصله 30cm قرار می گیرند.




### آنالیز و طراحی ستونها با توزیع آرماتور در محیط مقطع مستطیل شکل

روش آنالیز و طراحی این نوع مقاطع شبیه مقاطع مستطیل با آرماتورگذاری در دو طرف با استفاده از دیاگرام توزیع خطی کرنش و روابط تعادل است و چون در عمل کاربرد فراوانی دارد برای سادگی می توان از نمودارهای اندرکنش استفاده نمود (نمودار اثر متقابل فشار و خمش).

#### مثال :

مطلوبست مقاومت فشاری اسمی ستونی با مشخصات نشان داده شده در شکل زیر .



$$A_{st} = 12\bar{\Phi}20$$

$$f_y = 400 \text{ N/mm}^2$$

$$f_c = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$e = 130 \text{ mm}$$

در نمودارهای ارائه شده میلگردها از یک قطر تشکیل شده و تعداد میلگردها در کلیه وجوه مساوی می باشند مثلاً استفاده از ۴ میلگرد و یک میلگرد در هر گوشه  
۸ میلگرد (یک میلگرد اضافی در هر وجه)  
۱۲ میلگرد (۲ میلگرد اضافی در هر وجه)  
بطور کلی ضریبی از ۴ میلگرد در مقطع استفاده می گردد که باید بطور متقارن توزیع گردد.

$$\frac{e}{h} = \frac{130}{600} = 0.22$$

$$\gamma = \frac{h - 2d'}{h} = 0.8$$

$$\mu = \frac{f_y}{\phi_c \cdot f_c} = \frac{400}{0.6(30)} = 22.22$$

$$A_{st} = 3768 \text{ mm}^2 \quad \rho = 0.0209$$

$$\mu\rho = 0.46$$


با استفاده از نمودار مقطع مستطیلی با آرماتورگذاری چهار طرفه و  $\gamma = 0.8$  نتیجه می شود:

$$\frac{P_r}{\phi_c \cdot f_c \cdot b \cdot h} = 0.72$$

$$P_r = 0.72(0.6)(30)(300)(600) \times 10^{-3} = 2333 \text{ KN}$$

### آنالیز و طراحی ستونها با مقاطع دایره ای شکل

بررسی مقاطع دایره ای شکل مشابه مقاطع مستطیل شکل با استفاده از دیاگرام توزیع خطی کرنش و روابط تعادل ایستایی امکان پذیر است. لیکن از آنجایی که فاصله میلگردها از تار خنثی غیر یکسان و سطح مقطع بتن فشاری و تعیین مرکز سطح آن بسیار پیچیده و پرکار می باشد لذا می توان از یک روش تقریبی که توسط ویتنی پیشنهاد شده استفاده نمود. در این روش بجای استفاده از مقطع دایره ای داده شده می توان از یک مقطع مستطیلی معادل که ارتفاع کل مقطع مستطیلی معادل، در جهت خمش،  $0.8D$  ( قطر ستون دایره ای ) و میلگردهای هر طرف ستون مستطیل معادل، نصف کل میلگردهای ستون دایره ای و فاصله میلگردهای دو طرف از یکدیگر  $\frac{2}{3} D_s$  است در نظر گرفته شود.



شکل ۶-۱۰: تبدیل مقطع دایره ای به مستطیلی معادل

$D_c$ : قطر هسته مرکزی ( پشت به پشت دور پیچ - بیرون به بیرون دور پیچ )

مثال :

یک ستون دایره ای به قطر 500 mm برای شرایط زیر طراحی نمائید. قطر و فاصله دور پیچها را نیز تعیین نمائید.

$$f_c = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 400 \text{ N/mm}^2$$

$$d' = 60 \text{ mm}$$

$$P_u = 2500 \text{ KN}$$

$$M_u = 250 \text{ KN.m}$$

$$\gamma = \frac{D - 2d'}{D} = \frac{500 - 120}{500} = 0.76$$

$$\frac{P_u}{\phi_c f_c D^2} = \frac{2500 \times 10^3}{0.6(25)(500)^2} = 0.67$$

$$\frac{M_u}{\phi_c f_c D^3} = \frac{250 \times 10^6}{0.6(25)(500)^3} = 0.13$$

ار نمودارهای مربوط به  $\gamma = 0.7$  و  $\gamma = 0.8$  نتیجه می شود که:

$$\gamma = 0.7 \Rightarrow \mu\rho = 0.88$$

$$\gamma = 0.8 \Rightarrow \mu\rho = 0.77$$

با استفاده از درونیایی خطی

$$\gamma = 0.76 \Rightarrow \mu\rho = 0.81$$

$$\mu = \frac{f_y}{\phi_c \cdot f_c} = \frac{400}{0.6(25)} = 26.67$$

لذا:

$$\rho = 0.030$$

$$A_s = \frac{\pi}{4}(500)^2(0.03) = 5963 \text{ mm}^2$$

$$\text{use } 10\bar{\phi}28 \quad (A_s = 6160 \text{ mm}^2)$$

انتخاب میلگرد دور پیچ

$$\bar{\phi}10 \Leftarrow \frac{28}{3} = 9.33$$

حداقل نسبت میلگرد دور پیچ

$$\rho_s = 0.45 \left( \frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \frac{f_c}{f_y}$$

$$A_g = \frac{\pi}{4}(500)^2 = 196350 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع بتن در هسته مرکزی

$$A_c = \frac{\pi}{4} D_c^2 = \frac{\pi}{4} [500 - 2(60) + 2(14) + 2(10)]^2$$

$$A_c = 143872 \text{ mm}^2$$

$$\rho_s = 0.45 \left( \frac{196350}{143872} - 1 \right) \frac{25}{400}$$

$$\rho_s = 0.0103$$

$$\rho_s = \frac{4A_{sp}}{SD_c}, \quad A_{sp} = \frac{\pi \times 10^2}{4} = 78.54 \text{ mm}^2$$

$$S = \frac{4A_{sp}}{\rho_s \cdot D_c} = \frac{4(78.54)}{0.0103(428)} = 71.3 \text{ mm}$$

$$25 \text{ mm} < S = 71.3 < 75 \text{ mm}$$

دور پیچ با گام 170 mm استفاده می گردد.

$$P_{r \max} = 0.8 \left[ 0.85 \phi_c f_c (A_g - A_{st}) + \phi_s (f_y) A_{st} \right] \times 10^{-3}$$

$$= 0.8 \left[ 0.85(0.6)(25)(196350 - 6160) + 0.85(400)(6160) \right] \times 10^{-3}$$

$$P_{r \max} = 3615 \text{ KN} > P_u = 2500 \text{ KN}$$

## تخمین ابعاد مقطع ستون

برای تخمین ابعاد اولیه ستون می توان چنین فرض کرد که ستون تحت اثر نیروی محوری خالص قرار دارد و با استفاده از روابط نیروی محوری خالص ابعاد را حدس زد.

$$P_u = 0.8[0.85\phi_c \cdot f_c \cdot (A_g - A_{st}) + \phi_s \cdot f_y \cdot A_{st}]$$

$$P_u = 0.8 \left[ 0.85\phi_c \cdot f_c \cdot A_g + 0.85f_y \cdot A_g \cdot \frac{A_{st}}{A_g} \right]$$

$$P_u = 0.8[0.85\phi_c \cdot f_c \cdot A_g + 0.85f_y \cdot A_g \cdot \rho_{st}]$$

$$P_u = 0.8[0.85A_g(\phi_c \cdot f_c + f_y \cdot \rho_{st})]$$

$$P_u = 0.68A_g(\phi_c \cdot f_c + f_y \cdot \rho_{st})$$

$$A_g \geq \frac{1.5P_u}{\phi_c \cdot f_c + f_y \cdot \rho_{st}} \quad (30-6)$$

## خمش دو محوره


برای مقاطع دایره ای با توجه به شکل دایره می توان برآیند ممان ها را در نظر گرفته و ستون را تحت نیروی محوری و ممان خمشی تک محوره طراحی نمود.

$$M_R = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \quad (31-6)$$

برای مقاطع مستطیل شکل دو روش برای طراحی متداول می باشد.

## روش اول:

خروج از مرکزیت تک محوری معادل: خروج از مرکزیت های دو محوره  $e_x$  و  $e_y$  می تواند با یک خروج از مرکزیت معادل، جایگزین شود و ستون برای حالت بار محوری توام با ممان خمشی تک محوره طراحی شود.



$$M_{ux} = P_u \cdot e_y \quad (32-6)$$

$$M_{uy} = P_u \cdot e_x \quad (33-6)$$

• اگر  $\frac{e_x}{x} \geq \frac{e_y}{y}$  باشد، ستون برای  $P_u$  و  $M_{u\ eq\ x} = P_u \cdot e_{eq\ x}$  طراحی می شود.

$$e_{eq\ x} = e_x + \frac{\alpha \cdot e_y}{y} \cdot x \quad (34-6)$$

• اگر  $\frac{e_y}{y} \geq \frac{e_x}{x}$  باشد، ستون برای  $P_u$  و  $M_{u\ eq\ y} = P_u \cdot e_{eq\ y}$  طراحی می شود.

$$e_{eq\ y} = e_y + \frac{\alpha \cdot e_x}{x} \cdot y \quad (35-6)$$

برای شرایطی که  $\frac{P_u}{f_c \cdot A_g} \leq 0.4$  باشد:

$$\alpha = \left( 0.5 + \frac{P_u}{f_c \cdot A_g} \right) \frac{f_y + 275}{690} \geq 0.6 \quad (۳۶-۶)$$

و اگر  $\frac{P_u}{f_c \cdot A_g} > 0.4$  باشد:

$$\alpha = \left( 1.3 - \frac{P_u}{f_c \cdot A_g} \right) \frac{f_y + 275}{690} \geq 0.5 \quad (۳۷-۶)$$

نکته: محدودیت روش فوق این است که ستونها باید نسبت به دو محور متقارن باشد و  $0.5 \leq \frac{x}{y} \leq 2$  و همچنین فولادگذاری در چهار وجه مقطع باشد.

روش دوم:

روش برسلر

$$\frac{1}{P_r} = \frac{1}{P_{rx}} + \frac{1}{P_{ry}} - \frac{1}{P_{r_e}} \quad (۳۸-۶)$$

$P_r$ : ظرفیت محوری نهائی برای خمش دو محوره

$P_{rx}$ : ظرفیت محوری نهائی برای شرایط صرفاً با خروج از مرکزیت  $e_x$

$P_{ry}$ : ظرفیت محوری نهائی برای شرایط صرفاً با خروج از مرکزیت  $e_y$

$P_{r_e}$ : ظرفیت محوری نهائی برای شرایط  $e_x = e_y = 0$

مثال:

مطلوبست طراحی یک ستون مربع شکل به منظور تحمل بار و ممانهای ضریبدار نشان داده شده در زیر

$$P_u = 1602 \text{ KN} \quad f_c = 21 \text{ N/mm}^2$$

$$M_{u_x} = 97 \text{ KN.m} \quad f_y = 414 \text{ N/mm}^2$$

$$M_{u_y} = 111 \text{ KN.m} \quad d' = 60 \text{ mm}$$

گام اول: تخمین ابعاد

$$A_g = \frac{1.5 P_u}{\phi_c \cdot f_c + f_y \cdot \rho_{st}}$$

$$\rho_{st} = 1.5\% = 0.015$$

$$A_g = \frac{1.5(1602 \times 10^3)}{0.6(21) + 414(0.015)} = 127751 \text{ mm}^2$$

$$h = b = \sqrt{127751} = 357 \text{ mm}$$

$$\text{use } 400 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$$

$$e_x = \frac{M_{uy}}{P_u} = \frac{111 \times 10^3}{1602} = 69.3 \text{ mm}$$

$$e_y = \frac{M_{ux}}{P_u} = \frac{97 \times 10^3}{1602} = 60.5 \text{ mm}$$

$$\frac{e_x}{x} = \frac{69.3}{400} > \frac{e_y}{y} = \frac{60.5}{400}$$

$$\frac{P_u}{f_c A_g} = \frac{1602 \times 10^3}{21(160000)} = 0.477 > 0.4$$

$$\alpha = (1.3 - \frac{P_u}{f_c A_g}) \frac{f_y + 275}{690} \geq 0.5$$

$$\alpha = (1.3 - 0.477) \frac{414 + 275}{690} = 0.822 > 0.5$$

$$e_{eq_x} = e_x + \frac{\alpha \cdot e_y}{y} \cdot x$$

$$e_{eq_x} = 69.3 + \frac{0.822(60.5)}{400}(400) = 119 \text{ mm}$$

$$M_{ueq_y} = P_u \cdot e_{eq_x} = 1602(0.119) = 190.6 \text{ KN.m}$$

$$\gamma = \frac{h - 2d'}{h} = \frac{400 - 2(60)}{400} = 0.7$$

$$\frac{P_r}{\phi_c \cdot f_c \cdot b \cdot h} = \frac{1602 \times 10^3}{0.6(21)400 \times 400} = 0.795$$

$$\frac{M_r}{\phi_c \cdot f_c \cdot b \cdot h^2} = \frac{190.6 \times 10^6}{0.6(21)(400)^3} = 0.236$$


$$\mu \rho = 1.0$$

$$\mu = \frac{f_y}{\phi_c \cdot f_c} = 32.86$$

$$\rho = 0.03$$

$$A_{st} = \rho \cdot A_g = 0.03(400)^2 = 4800 \text{ mm}^2$$

$$\text{use } 4\bar{\Phi}20 + 8\Phi24 : A_s = 4880 \text{ mm}^2$$





کنترل به روش برسلر

۱- تعیین  $P_{rx}$ 

$$\frac{e_x}{h} = \frac{69.3}{400} = 0.17$$

$$\mu\rho = ?$$

$$\rho = \frac{4880}{400^2} = 0.031$$

$$\mu\rho = 32.86(0.031) = 1.0$$

$$\gamma = \frac{h - 2d'}{h} = \frac{400 - 2(60)}{400} = 0.7$$

$$\frac{P_{rx}}{\phi_c f_c b h} = 1.052$$

$$P_{rx} = 2121 \text{ KN}$$

۲- تعیین  $P_{ry}$ 

$$P_{ry} = ?$$

$$\frac{e_y}{h} = \frac{60.5}{400} = 0.15$$

$$\mu\rho = 1.0$$

$$\gamma = \frac{h - 2d'}{h} = \frac{400 - 2(60)}{400} = 0.7$$

$$\frac{P_{ry}}{\phi_c \cdot f_c \cdot b \cdot h} = 1.13$$

$$P_{ry} = 2278 \text{ KN}$$

۳- تعیین  $P_{ro}$ 

$$P_{ro} = 0.8[0.85(0.6)(21)(16 \times 10^4 - 4880) + 0.85(414)4880] \times 10^{-3}$$

$$P_{ro} = 3379 \text{ KN}$$

۴- تعیین  $P_r$ 

$$\frac{1}{P_r} = \frac{1}{P_{rx}} + \frac{1}{P_{ry}} - \frac{1}{P_{ro}}$$

$$\frac{1}{P_r} = \frac{1}{2121} + \frac{1}{2278} - \frac{1}{3379}$$

$$P_r = 1627 \text{ KN} > P_u = 1602 \text{ KN}$$